

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Idealarc® DC400 Multi-Process Welder (Not Available in US)</b>	K1309-20	DC400. Универсальный источник питания постоянного тока, 400А. 220/380/440/3/50/60.	<b>\$ 10 188</b>
Multi-Process Switch	K804-1	Многофункциональный процесс-переключатель режимов сварки.	<b>\$ 1 045</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Remote Control Adapter	K864	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870 или при использовании кабеля K480 вместе с LN-7.	<b>\$ 370</b>
Remote Output Control - 100 ft. (30.5 m)	K857-1M	Блок дистанционного управления с магнитным креплением, в нержавеющей корпусе, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 400</b>
Remote Output Control	K857-1M-40-14P	Блок дистанционного управления с магнитным креплением, в нержавеющей корпусе, кабель длиной 40 м, 14 пин разъем.	<b>\$ 444</b>
TIG Module	K930-2	Блок управления с генератором высокой частоты для аргонно-дуговой сварки. Питание 60-130В/1/50/60.	<b>\$ 2 767</b>
Control Cable - 9 to 14	K936-1	Кабель для соединения источника питания и TIG Modul.(9-14)	<b>\$ 227</b>
Adapter Cable - Female 14 pin Control Cable to Terminal Strip	K1798	Адаптер на кабель управления для подключения к терминальной колодке источника	<b>\$ 141</b>
TIG Module Control Cable Extension	K937-45	Удлинитель-кабель для соединения источника питания и TIG Modul 13.6 м.	<b>\$ 418</b>
TIG Module Docking Kit	K939-1	Набор для сопряжения.	<b>\$ 211</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Amptrol™ Adapter Kit	K843	Адаптер для подключения пультов ДУ к терминальной колодке	<b>\$ 147</b>
Water Valve Kit	K844-1	Водяной клапан, для использования вместе с K930-1	<b>\$ 83</b>
Undercarriage	K841	Тележка с креплением для двух газовых баллонов.	<b>\$ 793</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Idealarc® DC600 Multi-process Welder with Meters (Not Available in US)</b>	K1365-23	DC600. Источник питания постоянного тока на 90-850А (600А, 100%) для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки. 220/380/440/3/50/60.	<b>\$ 10 361</b>
Multi-Process Switch	K804-1	Многофункциональный процесс-переключатель режимов сварки.	<b>\$ 1 045</b>
Paralleling Kit for DC-600 Codes Below 10500 and DC-1000's	K1897-1	Набор для запараллеливания DC 600,1000.	<b>\$ 166</b>
Paralleling Kit for DC-600 Codes Above 10500	K1611-1	Набор для запараллеливания источников.	<b>\$ 125</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Remote Control Adapter	K864	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870 или при использовании кабеля K480 вместе с LN-7.	<b>\$ 370</b>
Amptrol™ Adapter Kit	K843	Адаптер для подключения пультов ДУ к терминальной колодке	<b>\$ 147</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргоно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргоно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	<b>\$ 155</b>
TIG Module	K930-2	Блок управления с генератором высокой частоты для аргоно-дуговой сварки. Питание 60-130В/1/50/60.	<b>\$ 2 767</b>
Control Cable - 9 to 14	K936-1	Кабель для соединения источника питания и TIG Modul.(9-14)	<b>\$ 227</b>
Adapter Cable - Female 14 pin Control Cable to Terminal Strip	K1798	Адаптер на кабель управления для подключения к терминальной колодке источника	<b>\$ 141</b>
TIG Module Docking Kit	K939-1	Набор для сопряжения.	<b>\$ 211</b>
TIG Module Control Cable Extension	K937-45	Удлинитель-кабель для соединения источника питания и TIG Modul 13.6 м.	<b>\$ 418</b>
Water Valve Kit	K844-1	Водяной клапан, для использования вместе с K930-1	<b>\$ 83</b>
PTA-26V TIG Torch (12.5 ft 2pc)	K1783-7	PTA-26V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 3.8м, 2 шланга, 200А.	<b>\$ 155</b>
PTA-26V TIG Torch (25 ft 2pc)	K1783-9	PTA-26V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 7.6м, 2 шланга, 200А.	<b>\$ 227</b>
Undercarriage	K842	Тележка с креплением для одного газового баллона.	<b>\$ 902</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Idealarc® DC-1000 Multi-Process Welder (CE) (Not Available in US)</b>	K1387-3	Ориентировочная цена DC1000. Универсальный источник для полуавтоматической и автоматической сварки под флюсом постоянным током 150-1300 А. 220/380/440/3/50/60.	<b>\$ 20 398</b>
Paralleling Kit for DC-600 Codes Below 10500 and DC-1000's	K1897-1	Набор для запараллеливания DC 600,1000.	<b>\$ 166</b>
Transformer Kit 42 Volt	K1520-1	Преобразовательный трансформатор на 42 В	<b>\$ 540</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Amptrol™ Adapter Kit	K843	Адаптер для подключения пультов ДУ к терминальной колодке	<b>\$ 147</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Invertec® STT II Multi-Process Welder (Not Available in US)</b>	K1526-2	Invertec STT II. Инверторный источник питания для полуавтоматической сварки с использованием технологии мелкокапельного переноса. 200\208\380\400\415\3\50\60	<b>\$ 12 593</b>
STT® Sense Lead Kit - 25 ft (8 m)	K940-25	Кабель для вольтметра длиной 7.6м.	<b>\$ 103</b>
Twist Mate™ Plug - For 1/0-2/0 (50-70mm <sup>2</sup> ) Cable	K852-70	Штепсельный разъем типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	<b>\$ 68</b>
Twist Mate™ Plug - For 2/0-3/0 (70-95mm <sup>2</sup> ) Cable	K852-95	Штепсельный разъем типа Twist-Mate для кабеля (95мм)	<b>\$ 57</b>
Twist Mate™ Receptacle - For 1/0-2/0 (50-70 mm <sup>2</sup> ) Cable	K1759-70	Штепсельная розетка типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	<b>\$ 47</b>
Twist Mate™ Receptacle - For 2/0-3/0 (70-95 mm <sup>2</sup> ) Cable	K1759-95	Штепсельная розетка типа Twist-Mate для кабеля (70-95мм)	<b>\$ 48</b>
STT Remote Output Control	K942-1	Пульт дистанционного управления для установки пикового и фоновых токов.	<b>\$ 296</b>
Inverter and Wire Feeder Cart	K1764-1	Ручная тележка для перемещения источника и подающего механизма. Возможна установка одного или двух газовых баллонов.	<b>\$ 2 151</b>
FUSE	T10728-24	Предохранитель, заказ от 5 шт.	<b>\$ 2</b>
USE 9SG2782-2	G2782-1	Плата управления Invertec SST II (заменяется G2782-2)	<b>\$ -</b>
Coaxial Weld Power Cable (1/0, 300A, 60%) - 100 ft (30.5 m)	K1796-100	Коаксиальный силовой кабель, 30,5м, 350A	<b>\$ 5 726</b>
Coaxial Weld Power Cable (1/0, 350A, 60%) - 25 ft (7.6 m)	K1796-25	Коаксиальный силовой кабель, 7,6м, 350A	<b>\$ 1 471</b>
Coaxial Weld Power Cable (1/0, 350A, 60%) - 50 ft (15.2 m)	K1796-50	Коаксиальный силовой кабель, 15м, 350A	<b>\$ 2 599</b>
Coaxial Weld Power Cable (1/0, 300A, 60%) - 75 ft (23 m)	K1796-75	Коаксиальный силовой кабель, 23м, 325A	<b>\$ 4 295</b>
Coaxial Weld Power Cable (#1, Lug to Lug) - 100 ft (30.5 m)	K2593-100	Коаксиальный силовой кабель #1, 30,5м.	<b>\$ 3 386</b>
Coaxial Weld Power Cable (#1, Lug to Lug) - 25 ft	K2593-25	Снято с про-ва, цена 281111 Коаксиальный силовой кабель #1, 7,6м.	<b>\$ 523</b>
Coaxial Weld Power Cable (#1, Lug to Lug) - 50 ft	K2593-50	Снято с про-ва, цена 281111 Коаксиальный силовой кабель #1, 15,2м.	<b>\$ 1 024</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Invertec® V350 PRO Multi-Process Welder (Factory Model)</b>	K1728-6	V350-PRO, Factory. Универсальный инверторный источник питания для полуавтоматической (любой подающий механизм), аргонно-дуговой и сварки штучным электродом.	<b>\$ 7 336</b>
Advanced Process Panel	K1763-1	Панель импульсных режимов для Invertec V350Pro Factory Model	<b>\$ 1 371</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Remote Output Control - 100 ft. (30.5 m)	K857-1M	Блок дистанционного управления с магнитным креплением, в нержавеющей корпусе, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 400</b>
Remote Output Control - 50 ft. (15 m)	K857-1M-15	Блок дистанционного управления с магнитным креплением, в нержавеющей корпусе, кабель длиной 15 м.	<b>\$ 330</b>
Remote Output Control	K857-1M-40	Блок дистанционного управления с магнитным креплением, в нержавеющей корпусе, кабель длиной 40 м.	<b>\$ 429</b>
Twist Mate™ to Lug Adapter	K2176-1	Адаптер Twist-Mate - наконечник	<b>\$ 119</b>
Twist Mate™ Plug - For 1/0-2/0 (50-70mm2) Cable	K852-70	Штепсельный разъем типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	<b>\$ 68</b>
Twist Mate™ Receptacle - For 1/0-2/0 (50-70 mm2) Cable	K1759-70	Штепсельная розетка типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	<b>\$ 47</b>
Undercarriage - Valet Style	K1838-1	Тележка для транспортировки источника питания. Оснащена выдвижной ручкой и ящиком для сварочного кабеля.	<b>\$ 536</b>
Inverter and Wire Feeder Cart	K1764-1	Ручная тележка для перемещения источника и подающего механизма. Возможна установка одного или двух газовых баллонов.	<b>\$ 2 151</b>
Dual Cylinder Mounting Kit	K1702-1	Набор для установки двух газовых баллонов рядом на тележке K1764-1.	<b>\$ 492</b>
TIG-Mate™ 17V Air-Cooled TIG Torch Starter Pack	K2265-1	Набор для аргонодуговой сварки, однокабельная горелка PTA-17V с вентилем, регулятор с расходомером, обратный кабель в чемодане.	<b>\$ 730</b>
TIG-Mate™ 17 Air-Cooled TIG Torch Starter Pack	K2266-1	Набор для аргонодуговой сварки, однокабельная горелка PTA-17, регулятор с расходомером, обратный кабель в чемодане.	<b>\$ 648</b>
Invertec TIG Solenoid Kit	K1762-2	Газовый клапан для аргонно-дуговой сварки.	<b>\$ 156</b>
TIG Adapter Kit - PTA-9/PTA-17	K1622-1	Адаптер ТМ (R.H.Tr.- евро) для подключения однокабельных горелок LA-9, LA-17. Газ-коаксиально.	<b>\$ 82</b>
TIG Torch Adapter Kit – for PTA-26 Torches	K1622-3	Адаптер ТМ (R.H.Tr.- евро) для подключения однокабельных горелок LA-26. Газ-коаксиально.	<b>\$ 82</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	<b>\$ 155</b>
TIG Module	K930-2	Блок управления с генератором высокой частоты для аргонно-дуговой сварки. Питание 60-130В/1/50/60.	<b>\$ 2 767</b>
Control Cable - 9 to 14	K936-1	Кабель для соединения источника питания и TIG Modul.(9-14)	<b>\$ 227</b>
Control Cable for TIG Module	K936-4	Кабель для соединения источника питания и TIG Modul.(только 115В)	<b>\$ 109</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Flextec® 350X Multi-Process Welder (Standard Model)</b>	K4272-1	Сварочный универсальный источник Flextec 350x standard, 380/460/575/3/50/60, Across-the-Arc, 14-pin Analog, 5-pin Digital, CrossLinc, , разъемыTweco.	<b>\$ 5 067</b>
Remote Output Control with 12-Pin Universal Connector	K857-2	Блок дистанционного управления (12 контактный разъем), кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 407</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (12 pin)	K870-2	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки, (12 контактный разъем), кабель длиной 7,8 м	<b>\$ 603</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (12-pin)	K963-4	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок. (12 контактный разъем), кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 469</b>
12-Pin to 6-Pin Adapter	K2909-1	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870.	<b>\$ 189</b>
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 430</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	<b>\$ 155</b>
Multi-Process Switch	K3091-1	_	<b>\$ 1 266</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Flextec® 500 Multi-Process Welder</b>	K4091-1	Сварочный универсальный источник Flextec 500, 380/460/575/3/50/60	<b>\$ 5 602</b>
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 430</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	<b>\$ 155</b>
Multi-Process Switch	K3091-1	-	<b>\$ 1 266</b>

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Flextec® 500P Multi-Process Welder w/ VRD®</b>	K4092-1	Сварочный универсальный источник Flextec 500P, 380/460/575/3/50/60	<b>\$ 7 027</b>
Remote Output Control with 12-Pin Universal Connector	K857-2	Блок дистанционного управления (12 контактный разъём), кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 407</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (12 pin)	K870-2	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки, (12 контактный разъём), кабель длиной 7,8 м	<b>\$ 603</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (12-pin)	K963-4	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок. (12 контактный разъём), кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 469</b>
12-Pin to 6-Pin Adapter	K2909-1	Адаптер для подключения пульта ДУ K857, K812, K870.	<b>\$ 189</b>
Remote Output Control 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)	k857	Блок дистанционного управления, кабель длиной 7,8 м.	<b>\$ 430</b>
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	<b>\$ 607</b>
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	k963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргонно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	<b>\$ 458</b>
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргонно-дуговой сварки	<b>\$ 590</b>
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	<b>\$ 155</b>
Multi-Process Switch	K3091-1	_	<b>\$ 1 266</b>



Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Flextec® 650X Multi-Process Welder with CrossLinc™ Technology</b>	K3425-1	Сварочный универсальный источник Flextec 650X, 380/460/575/3/50/60 650/44/100% (750/44/60% ) Функция CrossLink (управление по сварочному кабелю)	\$ 7 463
<b>Flextec® 450 Multi-Process Welder w/ VRD®</b>	K2882-2	Сварочный универсальный источник Flextec 450 VRD, 380/460/575/3/50/60	\$ 4 854
Inverter and Wire Feeder Cart	K3059-1	Тележка для полуавтоматов на базе Flextec 450 и PW350S, PW S500	\$ 1 371

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)
<b>Flextec® 650 VRD</b>	K3060-1	Сварочный универсальный источник Flextec 650, 380/460/575/3/50/60  650/44/100% (750/44/60% )	\$ 7 414
<b>Invertec® V275-S Stick Welder</b>	K2269-1	Invertec V275-S. 220/380/400/415/440/1/3/50 Источник питания для сварки штучным электродом на постоянном токе 5-250А.	\$ 3 507
Remote Output Control 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)	K857-1	Блок дистанционного управления, кабель длиной 30.2 м.	\$ 607
Twist Mate™ Plug - For 1/0-2/0 (50-70mm <sup>2</sup> ) Cable	K852-70	Штепсельный разъем типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	\$ 68
Twist Mate™ Plug - For 2/0-3/0 (70-95mm <sup>2</sup> ) Cable	K852-95	Штепсельный разъем типа Twist-Mate для кабеля (95мм)	\$ 57
Twist Mate™ Receptacle - For 1/0-2/0 (50-70 mm <sup>2</sup> ) Cable	K1759-70	Штепсельная розетка типа Twist-Mate для кабеля (50-70мм)	\$ 47
Twist Mate™ Receptacle - For 2/0-3/0 (70-95 mm <sup>2</sup> ) Cable	K1759-95	Штепсельная розетка типа Twist-Mate для кабеля (70-95мм)	\$ 48
Stick Electrode Holder and Cable Assembly (Twist Mate™)	K2394-1	Набор для ручной сварки, разъемы ТМ, электрододержатель 200А.	\$ 194
Accessory Kit - 150 Amp	K875	Набор сварочных аксессуаров, 150А. Электрододержатель с кабелем 6.1м, кабель 'земля' 4.6 м, сварочная маска.	\$ 239
Accessory Kit - 400 Amp	K704	Набор сварочных аксессуаров, 400А. Электрододержатель с кабелем 9.1м, кабель 'земля' 7.6 м, сварочная маска.	\$ 1 161
EH-200 Electrode Holder	K909-1	Электрододержатель EH200, 200А	\$ 28
GC-300 Work Clamp - 300A, 60% Duty Cycle	K910-1	Зажим на деталь (300А).	\$ 17
TIG-Mate™ 17V Air-Cooled TIG Torch Starter Pack	K2265-1	Набор для аргонодуговой сварки, однокабельная горелка РТА-17V с вентилем, регулятор с расходомером, обратный кабель в чемодане.	\$ 730
Arc Start Switch	K814	Пусковая кнопка для TIG-горелок.	\$ 155
Hand Amptrol™ Rotary Track Style 25 ft (7.6m) (6-Pin)	K963-3	Пульт ДУ ручного типа для аргоно-дуговой сварки. Крепится на горелке. Для всех горелок.	\$ 458
Foot Amptrol™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)	K870	Пульт ДУ Amptrol ножного типа для аргоно-дуговой сварки	\$ 590
PTA-17V TIG Torch (12.5 ft 1pc)	K1782-6	PTA-17V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 3.8м, 1 шланг, 150А.	\$ 106
PTA-17V TIG Torch (25 ft 1pc)	K1782-8	PTA-17V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 7.6м, 1 шланг, 150А.	\$ 148
Twist Mate™ Torch Adapter	K960-1	Адаптер ТМ (R.H.Tr.- евро) для подключения однокабельных горелок РТА-9, -17. Газ-радиально(отдельный шланг).	\$ 103
PTA-26V TIG Torch (12.5 ft 2pc)	K1783-7	PTA-26V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 3.8м, 2 шланга, 200А.	\$ 155
PTA-26V TIG Torch (25 ft 2pc)	K1783-9	PTA-26V. Горелка для TIG сварки с ручным клапаном подачи газа, 7.6м, 2 шланга, 200А.	\$ 227

Наименование товара	Номер по каталогу	Назначение	Цена, \$. (скл. СПб)